水質モニタリング調査の結果について（平成２６年度第１回）

１　処分場内の保有水（処理前）の水質（　：６ヶ所）
　ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）、全窒素、ＳＳ（浮遊物質量）の３項目が排水基準を超えていますが、特に新たな項目は認められませんでした。なお、処理前の保有水であるため、排水基準を超えていても特に問題はありません。

２　処分場周辺の浸出水（処理前）の水質（　：１ヶ所）
　排水基準を超える値は検出されませんでした。

３　放流水の水質（　：１ヶ所）
　排水基準を超える値は検出されませんでした。

４　河川水（木の芽川）の水質（　：３ヶ所）
　環境基準を超える値は検出されませんでした。

５　北陸トンネル出口の水質（　：１ヶ所）
　環境基準を超える値は検出されませんでした。

６　処分場対岸部・ドレーントンネルの地下水の水質（　：４ヶ所）
　処分場対岸部でほう素が環境基準を超えて検出されていますが、大きな変化は認められませんでした。その他に、環境基準を超える値は検出されませんでした。

７　処分場より下流の事業所井戸、観測井戸の地下水の水質（　：６ヶ所）
　年１回（秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。